



LotNo	1140005	LOCATION	HAKATA-S*
MAKER	YANMAR	YEAR	2008
MODEL	VIO20-3	HOURL	-
S/N	35780B		

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	3TNV76-P
	S/N	61688
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	YES / あり
	NOTE	

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
		SWING BRACKET LOOSE / スイングブラケットガタ	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	OK	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
	BUCKET	LOOSE / ガタ	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	OK
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
NOTE		

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER	
	<input type="checkbox"/> W/PAD	OK		
	210 mm			
	PIN BUSH	OK		
	CARRIER ROLLER	-		
	TRACK ROLLER	OK		
	FRONT IDLER	OK		
	SPROCKET	OK		
	NOTE	THE RIGHT DRIVE-MOTOR IS SLOW TO SWITCH FROM 2ND TO 1ST GEAR/右走行モーター2速~1速への切替が遅い		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	OK
	MONITOR	HOUR METER DEFECT/アワーメーター不良
	BATTERY	OK
	NOTE	BREAKER PEDAL STUCK / ブレーカーペダル固着

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました