



LotNo	1261014	LOCATION	HAKATA-S*
MAKER	MITSUBISHI	YEAR	1998
MODEL	MM40CR	HOOR	3409
S/N	E1H00220		

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	—
	S/N	—
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	ENGINE STOP DEFECT / エンジンストップ不良 COOLANT SHORTAGE AND DIRT/冷却水汚れと不足 LEAKS AND SEEPAGE IN MULTIPLE PLACES ON THE FUEL HOSE/燃料ホースの複数箇所へ漏れとにじみあり

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	—	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
BUCKET		OK	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	RUSTY / サビ
	SWING	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	ARM	OK
	BUCKET	OIL LEAK / オイル漏れ
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
NOTE		

ATTACHMENT	—
------------	---

REMARK	SUSPECTED OVERHEATING/オーバーヒートの疑いあり WASH BEFOR DELIVERY. / 洗車後引き渡し
--------	--

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER
	<input type="checkbox"/> W/PAD	OK	
	400 mm		
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	2P LOOSE / 2箇所ガタ	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
NOTE	CARRIER ROLLER RIGHT SIDE:MOUNTING PART IS BENT/右キャリアローラー: 取付部曲がり		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	TORN / 破れ
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	—
	COMPUTER	OK
	MONITOR	PANEL DAMAGED//パネル破損
	BATTERY	OK
NOTE		

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました