



LotNo	1140001	LOCATION	HAKATA-S*
MAKER	IHI	YEAR	—
MODEL	IS-7FX	HOOR	3054
S/N	13130		

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	—
	S/N	—
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	OIL LEAKS FROM TAPPET COVER,PUSHROD CASE,CYLINDER HEAD,FRONT SEAL,CRANKCASE ETC./タペットカバー、プッシュロッドケース、シリンダーヘッド、フロントシール、クランクケース等油漏れ ENGINE DAMPING RUBBER DEFECT /ダンパーゴム不良

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
			OK
	ARM	TYPE	STD
			OK
	PIPING		—
	BUCKET	TYPE	STD
			OK
	BLADE		OK
	PINS	BOOM	LOOSE / ガタ
		ARM	LOOSE / ガタ
	BUCKET	LOOSE / ガタ	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	SWING	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	ARM	OK
	BUCKET	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
NOTE		

ATTACHMENT	—
------------	---

REMARK	FUEL ELEMENT CASE,FUEL HOSE,ETC LEAKS/燃料エレメントケース,燃料ホース等洩れ NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP / 在来船輸出の場合は要洗車
--------	--

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER
	<input type="checkbox"/> W/PAD		
	230 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	—	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	—
	ROPS	NO / なし
	SEAT	TORN / 破れ
	CONTROL LEVER	LOOSE / ガタ
	A/C OR HEATER	—
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	BOOT GRIP DEFECT /レバーブーツグリップ不良

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました