



LotNo	1140007	LOCATION	HAKATA-S*
MAKER	KUBOTA	YEAR	1996
MODEL	U-20	HOOR	3153
S/N	11031		

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	-	
	S/N	-	
	COOLANT	OK	
	OIL	OK	
	START	OK	
	BLOW-BY	NO / なし	
	NOISE	NO / なし	
	EPA	NO / なし	
	NOTE	FUEL HOSE OIL LEAK/燃料ホース漏れ	

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	OK	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
BUCKET		OK	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	RUSTY / サビ OIL LEAK / オイル漏れ
	SWING	RUSTY / サビ MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	ARM	RUSTY / サビ OIL LEAK / オイル漏れ (SEVERELY / 大)
	BUCKET	RUSTY / サビ OIL LEAK / オイル漏れ
	BLADE	OIL LEAK / オイル漏れ
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK	SERIAL PLATE MISSING. / シリアルプレート欠損
--------	------------------------------------

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER
	<input type="checkbox"/> W/PAD		
	230 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	-	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	TORN / 破れ
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました