(Citto Sudan		N AUCT												MINI EXCAVATOR
グリーン オー タション		LotNo 1133009 LOCATION YOKOHAM						-E							
MAKER		KUBOTA YEAR				2006					133th Internet Auction 2025/09/18 \sim 2025/09				
MODEL		U-20-3S			HOUR 399			3					UM	ENT/書類	□ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車
S	/N	10597												, 	
	MODEL	D1005					BOOM	TYPE	SWING			воом	OIL LEAKING SLIGHTLY/オイル漏れ小		
	S/N	6J6080				6080			ОК	ок			SWING	ОК	
	COOLANT								TYPE	STD		Q	ARM	ОК	
	OIL	OK OK NO/なし						_		ОК	ок		Į,	BUCKET	ок
	START						-	FRONT	PIPING	-			CYLINDERS	BLADE	ОК
ENGINE	BLOW-BY								BUCKET	TYPE	STD		S	NOTE	
Z							T	BLADE	ОК			NO 12			
	NOISE	NO/なし							물	ок					
	EPA	NO/なし					ATTACHMENT	PINS	BOOM LOOSE SEVERELY/ガタ大きい			TL	IRN TABLE	ОК	
	NOTE								1	ARM	LOOSE SEVERELY/ガタ大きい				
										BUCKET	LOOSE SEVERELY/ガタ大きい			HYDRAULIC PUMP	ОК
									NOTE					TRAVEL	ОК
	CHOE	TYPE STEEL							CAB/CNP		For		8	SWING	ок
	SHOE ✓ W/PAD									ок			CONTROL	CONTROL	ок
	250 mm	ОК										2	NOTE		
	PIN BUSH	ОК					CAB/CNP	ROPS	NO/なし	ID					
Ş	CARRIER							SEAT	BROKEN/破損						
DEF	ROLLER TRACK	ок							CONTROL LEVER	ОК			ΔΤ	TACHMENT	-
UNDERCARRIAGE	ROLLER FRONT							\dashv	A/C OR HEATER	-				., .OI IIIILIVI	
	IDLER								COMPUTER		ок			MARK	
GE	SPROCKET	I UK						ס	MONITOR	ОК			SI	DE COVER I	BROKEN. RATING PLATE MISSING. NEED

ATTENTION/注意

NOTE

MUD STUCK SLIGHTLY. 泥付着小

- *For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
- *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。

SIDE COVER BROKEN. RATING PLATE MISSING. NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP. サイドカバー

破損 本体プレート欠損 在来船輸出の場合は要洗車

*Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました

BATTERY

NOTE

OK