	20	GREEN	I AUCTIO	N										EVOAVATOR
STILL Research		LotNo 2133001 LOCATION YOKOHAMA					-E		\neg					EXCAVATOR
MAKER		KOMATSU	YEAR	YEAR 198				7				1	33th Internet Auction $2025/09/18 \sim 2025/09/19$	
MODEL		PC60-6		HOUR		1155			7			CUMI	ENT/書類	□ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車
S	/N	29981												
	MODEL	4D95L1						ВООМ	TYPE	STD			воом	OIL LEAKING SLIGHTLY/オイル漏れ小
	S/N			68013		13			ок			SWING		-
	COOLANT	ОК					ARM	TYPE	STD		9 ARM		ОК	
	OIL	ок					П		ок			L	BUCKET	ОК
_	START	ок					FRONT	PIPING	ок	T		CYLINDERS BLADE		ОК
ENGINE	BLOW-BY	NO/なし				-		BUCKET	TYPE STD				NOTE	
m	NOISE	NO/なし					ATTACHMENT	DLADE	OK TUDNED UD/R	IP/めくれ(LEFT SIDE)				
	EPA	NO/なし				-	Ĭ							
					_	띨	PINS	воом			TU	IRN TABLE	ок	
	NOTE								ARM	OK			10/000411110	l ov
									BUCKET	BUCKET OK			HYDRAULIC PUMP	ОК
							NOTE					TRAVEL	ок	
	_											္ပ	SWING	ок
	SHOE ✓ W/PAD	TYPE STEEL									Ž	CONTROL	OK	
	450 mm							CAB/CNP	ок			CONTROL		
	PIN BUSH				┨		ROPS	NO/なし				NOTE		
_		OK			4		SEAT	ОК						
P	CARRIER ROLLER							CONTROL			ОК			
ERC	TRACK ROLLER	ОК					S	LEVER A/C OR			OK ONLY I	АТ	TACHMENT	-
ARR	CARRIER ROLLER TRACK ROLLER FRONT IDLER	ок					CAB/CI	HEATER COMPUTER	ОК	DK			MARK	1

ATTENTION/注意

NOTE

SPROCKET OK

*For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.

OK

OK

MONITOR

BATTERY

NOTE

*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。

OIL LEAKING MODERETELY FROM RIGHT SIDE COVER INDIDE. TOOL BOX BROKEN. DOOR CLOSE NOT EASY. NEED WASHING

FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP. 右サイドカバー内からオイル漏れ 中 ツールボックス破損 ドア閉まりにくい 在来船輸出

の場合は要洗車

- *Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました