用途を限らなりもの

ENGINE

足回りに

「/Mなど

FRONT ATTACHMENT

CAB/(

ŇP


CYLINDERS

Ŧ_C

ONTROL

REMARK

光の街、めも



UNABLE TO START E/G. / エンジン不動 UNABLE TO TRAVEL. / 走行不動 NOT TESTED / 未確認 NOT FULLOPERATION TEST / フルオペレーションテスト未実) Normal working/問題なく動く DEFECT / 不良

YES / あり NO / なし (SLIGHTLY / 小) (SEVERELY / 大)

MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
OIL LEAKING SLIGHTLY / オイル漏れ小
OIL LEAK / オイル漏れ
OIL LEAKING SEVERELY / オイル漏れ大

ADHERES / 付着

BENT/曲がり

BROKEN / 破損

CRACK / 亀裂

COME OFF / 外れ

CONFIRMED / 確認済み

CUT / 切れ

DEFECT / 不良

DEFORMED / 変形

DENT / へこみ

DETERIORATED / 劣化

HOLE / 穴

IMMOBILIZE DEFECT / 固定不良

LOOSE / ガタ

MISSING / 欠損

UNCONFIRMED DETAILS / 詳細未確認

REFER PHOTO / 写真参照

REPAIRED / 補修跡

RUSTY / サビ

SCRATCHED / 傷

STUCK / 固着

WELDED / 溶接

WORN / 摩耗

NO/なし

YES / あり

YES / あり(SLIGHTLY/小)

YES / あり(SEVERELY/大)

OIL FILM / 油膜

ACCELERATOR WIRE STUCK / アクセルワイヤー固着

CHARGING DEFECT / 充電不良

COOLANT RESERVOIR HOSE DEFECT / クーラントリザーバー

ENGINE CORRODED SEVERELY / エンジン腐食大

ENGINE STOP DEFECT / エンジンストップ不良

FAN BELT SQUEAKY / ファンベルト鳴き

FAN BELT TENSION LOOSE / ファンベルトゆるみ

OIL BLOW FROM MUFFLER / マフラーからオイル噴く

OIL MIXED / オイル混入

LOWER BOTTOM OIL LEAKING. / 下部オイル漏れ

MUFFLER CORRODED / マフラー腐食

MUFFLER BROKEN / マフラー折損

NOT ENOUGH / 不足

STARTER IS WORKING, BUT UNABLE TO START ENGINE. / セSTOP SORENOID VALVE NOT WORK / ストップソレノイドバルTAPPET COVER MINOR OIL LEAKING / タペットカバー オイルTHROTTLE-GOVERNOR OIL STAIN / ガバナー汚れ

TOO MUCH / 過多

WHITE SMOKE WHILE ENGINE IS COLD. / 冷間時排気白煙ありWHITE SMOKE / 白煙

ENGINE BLOW UP IS NOT WELL / エンジン吹けあがり悪い FUEL CLOGGING SLIGHTLY / 燃料詰まり有り ENGINE SEIZURE / エンジン焼き付き

CORED BAR MISSING / 芯金欠損

CRACKED / 割れ

CRAWLER SLACKNESS / クローラ緩み

FINE CRACKS / ひび割れ

IDLER WELDED OVERLAY / アイドラー肉盛り溶接

LOOSE / ガタ

NEED WASHING / 要洗車

OVERLAY WELDING / 肉盛り溶接

PAD IS TURNED UP SLIGHTLY / パッドめくれ気味

RIGHT SIDE FINAL DRIVE COVER MINOR OIL LEAKING. / 右

SOME PADS MISSING / パッド一部欠損

STUCK / 固着

ADJUSTABLE GAUGE / 可変脚

WORN / 摩耗

RATTLING ON TURNING/旋回時ガタつく

T/M CASE MINOR OIL LEAKING / ミッションケース オイルに

HST CASE OIL LEAKING / ミッションケース オイル漏れ HOSE OIL LEAKING / ホース オイル漏れ

NOT ENOUGH / 不足

0.9t ARM CRANE
2.9t ARM CRANE / 2.9tクレーン付き
SLIDE DOWN BY ITSELF / 自然降下
DENTED / 先端へこみ
REINFORCEMENT (4SIDES) / 4面補強
PIN BOSS(FRAMESIDE) WELDED,CRACKED / ピンボス 溶接、

TORN / 破れ PANEL CRACKED / パネル割れ

ANTI-INTERFERENCE DEVICE / 干涉防止装置
ANTI-INTERFERENCE DEVICE DEFECT / 干涉防止装置不良
WORKING TESTED IN ANTI-INTERFERENCE EMERGENCY M

CABIN GLASS CRACKED / キャビンガラス亀裂
CABIN DOOR NOT CLOSE / キャビンドア閉まらない
DOOR CANNOT CLOSE TIGHTLY / ドアきっちり閉まらない
COVER COME OFF / カバーはずれ
COVER RUSTY, SCRATCHED, DENTED. / カバーサビ 傷 への
DAMAGED OVERALL SEVERELY / 全体ダメージ大
DOOR MISSING / ドアなし

LEFT SIDE COVER NOT CLOSE. / 左サイドカバー閉まらない SKYLIGHT COME OFF / 天窓はずれ

LCD FADED / 液晶色褪せ

APPEARANCE DIRTY, RUSTY / 外観汚れ、サビ

RUSTY, SCRATCHED. / サビ, 傷

RUSTY, CORRODED. / サビ, 腐食

SAGGY (SLIGHT) / へたり気味

UNEVEN / ガタ

WEAK / 弱い

DEAD / あがり

JUMPER CABLES / ブースターケーブル

BATTERY JUMP START / ジャンプスタート

MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
OIL LEAKING SLIGHTLY / オイル漏れ小
OIL LEAK / オイル漏れ
OIL LEAKING SEVERELY / オイル漏れ大

OFF-SET BOOM CYLINDER OIL LEAKING SEVERELY. / オフセ

BOOM CYLINDER GUARD MISSING / ブームシリンダーガード

CONTROL VALVE MINOR OIL LEAK / コントロールバルブオイ LEFT CRAWLER TRAVELING IS NOT SMOOTH BECAUSE OF LEFT TRAVEL MOTOR MINOR OIL LEAKING. / 左走行モーター LOWER COVER OIL WET / 下部カバー オイルべた

MOVE FORWARD DEFECT / 前進不良

MOVE BACKWARD DEFECT / 後進不良
PEDAL BROKEN, DEFECT. / ペダル折損 動作できず
SPEED UP PEDAL DEFECT / 増速ペダル不能
SPEED UP SWITCH DEFECT / 増速スイッチ不能
SWIVELJOINT LOWER BOTTOM OIL LEAKING. / スイベルジョ
LACK OF POWER / 力が弱い
ENGINE STOPS WHEN HYDRAULIC LOAD IS HEAVY / 油圧に
VALVE OIL LEAK / コントロールバルブ オイル漏れ
MITSUBISHI LEVER PATTERN / 三菱レバー
4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー

HOUR METER DEFECT / アワーメーター不良

0.9t ARM CRANE

HOUR METER UNCLEAR / アワーメーター不鮮明 HOUR METER UNKNOWN BECAUSE OF REPLACE / アワーメ UNABLE TO CHECK HOUR METER. / アワーメーター見えない STAMPED SERIAL NUMBER CORRODED. / 本体打刻腐食 STAMPED SERIAL NUMBER UNKNOWN. / 刻印不明 STAMPED SERIAL NUMBER UNCLEAR / 本体打刻不鮮明 STAMPED SERIAL NUMBER UNKNOWN / 機械打刻未確認 SAFETY LEVER FIXED BY ANNEALING WIRE. / セーフティレ HARDENED STEEL SLAG / スラグ付着 NEED LIFT CHARGE FOR RELEASING / 別途リフトチャージ必 NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP. / 右 NEED FIX FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP. / 在来船輔 NEED WRAPPING WITH ABSORBENT MAT FOR SHIPPING OF NEED TO REPAIR / 要修理 WASH BEFOR DELIVERY. / 洗車後引き渡し SERIAL PLATE MISSING / 銘板欠損

W/ REAR VIEWER CAMERA MONITOR / リアカメラ付き APPEARANCE DIRTY,RUSTY / 外観汚れ、サビ

NEED CAUTION / 要注意 OPERABLE / 操作可能 INOPERABLE / 操作不可 TILTED / 傾き

MACHINE OVERHEAT BE CAREFUL / オーバーヒート注意 SPARK ARRESTER INSTALLED / スパレスター装着車 HINGED FORK / ヒンジ付きフォークリフト

STARTER MOTOR SOMETIMES DOESN'T WORK DUE TO A K INJECTION PUMP / 噴射ポンプ

ENGINE START, BUT STALLED SOON. FUEL CLOGGED? / エンENGINE START, BUT STALLED SOON. / エンジン始動するがすNEED TO BE REPLACE / 要交換

OPERATION CHECK ONLY FOR A SHORT TIME / 短時間のみ動IRREGULAR WINDING / 乱巻き

NOT ELECTRICITY / 通電しない

MONITOR INDICATE"COMMUNICATION FAILURE" / "通信異常 GLOW LAMP DOES NOT GO OFF / グローランプが消えない KEY SWITCH NOT RESPONSE / キースイッチ応答なし PTO PEDAL IS OK / PTOペダル有り

EXTERIOR COVER DAMAGED / 外装損傷

KEY CYLINDER HOLE IS LOOSE. WILL TURN ON THE KEY IS WHEN IN DRIVE GEAR AND BRAKE IS RELEASED, STARTS REPLENISHMENT NEEDED / 要補充

CONCRETE ADHESION / コンクリート付着

MOWER WORKS JUST FINE / モア動作良好

WORKS JUST FINE / 動作良好

HYDRAULIC CYLINDER, EXTEND AND RETRACT
MONITOR SELECT SWITCH DEFECT / モニターセレクトスイン
"ELECTRICAL SYSTEM ABNORMALITY "INDICATE / "電気系統
MAINTENANCE REQUIRED / 整備の必要
BULB DEFECT / 球切れ
LACK OF POWER / 弱い
LACK OF HYDRAULIC POWER / 油圧弱い
STIKER IS ALMOST PEELING / ステッカー剥がれかけ

DIRTY WITH MUD SLIGHTLY. CAUTION, NEED WASHING. 泥汚れ小 洗車注意 PEDAL (PUSH ROD) STUCK / ペダル固着

NOT FIXED / 固定不良

NOT TESTED DETAILS

(ひっかき傷)

(ラジエターについて)

-ホース不良

(ラジエター、オイル等について)

2ル回るがエンジン始動しない√ブ不能√にじみ

J

(微細なひび)

ファイナルドライブカバー オイルにじみ

(オイルについて)

(0.9t 2.9t 1.7t注意)

(先端 = END,EDGE,TIP,CORNER)

割れ

(シートなどに) (モニターなどに)

ODE. / 干渉防止非常モードにて動作確認

こみ多数

(シートなどに)

(シートなどに)


:ットブームシリンダー オイル漏れ大

欠損

ルにじみ

SPROCKET WORN. / スプロケット摩耗により左走行滑り気味

- オイルにじみ



EY CYLINDER CONTACT FAILURE. / セルモーター若干接触が悪い

ンジン始動したがすぐに止まった 燃料詰まりの疑い よくに止まる


加作確認


討表示


NOT PRESENT. / キーシリンダー不良によりキー無くても回る UNNING / ギアを入れブレーキを離すと走り出す


HARDENED CONCRETE / コンクリート固着

ッチ不良 充異常発生"表示











GREEN AUCTION LotNo 7135001 LOCATION HAKATA-S*									_													FC	ORK LIFT	
MAKER		LotNo 7135001 MITSUBISHI YEAI		1998		T T																		
$\overline{}$						CARRI	CARRIER								ı					-				
MODEL		FG14			1467			ļ -		CARRIER KM				□ DOCUMENT/書類					_ UN	ABLE T	TO TE	RAVEL(START)/不動車		
S/N		F25B-30246	CASSIS MODEL	_		CASSI S/N	15	_		_					L									
F		CARRIER		CRANE			PUMP	ок				TYPE							LIGHT	Γ	_		_	
ENGINE	MODEL			_				MAIN	-					IGGER IGGER						WIPER	R	_		
	S/N			_				WINCH					CYLIN	NDER					╽╽ <u>┉</u>	HEAT	ER	_		_
	COOLANT	ок		_			HYDRAULIC	AUX WINCH	_					RIGGER NSION	_				ELEC	A/C				
	OIL	ок		_				BOOM EXTENSION	_				SWI	NG	_					BATT	ERY	OK		
	START	ок							_				CON LEVE	TROL ER	ОК			TRICAL						
	BLOW-BY	NO / なし -		_				HOIST											Ħ	NOTE	:			
	NOISE	NO / なし						NOTE																
																		=						
	NOTE	TE																		TIRE	IZE	F:6.5	60-10 R:5.00-8	
																		1	ffi co	ONDITION	ОК			
НООК	CAPACIT	Y MAIN	- (t) 🖁 -		LENC	NGTH	_		m			TYPE	STD)			SHOE	W/PAD	TYPE	_				
	NO. OF HO	ок –	pcs	COND	ITION —						F	FORK	LENG	TH	— mm		_		- mm	_				
	WIRE ROP	PE —		SHEE	VE -								ОК				UNDE	PIN B	USH	_				
	NOTE				NOTE	≣							MAST	LENG	TH	3000 mm		R	CARRIE		_		_	
												\perp		ок				ź	TRACK		-			
TRANSMISSION	NO. OF				NO O	F SEC				200			LIFT CYLINDER	ок				ARRIAGE	FRONT	Γ IDLER	-			
	SPEED	F 2	R	2	COND					sec	-	H	TILT CYLINDER	MINO	R OIL	L LEA	. LEAK / オイルにじみ		$\prod_{i=1}^{m}$	SPROG	CKET	_		
	SHIFT		ОК									I₽L	HOIST CYLINDER	MINO	R OIL	OIL LEAK / オイルにじみ				NOTE	NOTE			_
	OIL	ок			NOTE							HYDRAULIC	NOTE							NOTE	NOTE			
	NOTE			L																				
Z				lг	1							$\perp \perp$							J 🗀					_

DOOR DEFORMED / ドア変形

BROKEN / 破損

CAB

SEAT

NOTE

ATTENTION/ *For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.

*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。

FOOT

PARKING
NOTE

οк

ОК

REMARK

1.2T

*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged

MONITOR

OVER WIND

AML

CUT

NOTE

ОК

*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました

SAFTY DEVICE