



| | | | |
|-------|-----------|----------|--------|
| LotNo | 3138012 | LOCATION | KOBE-N |
| MAKER | TCM | YEAR | 2009 |
| MODEL | ZW310-A | HOUR | 30671 |
| S/N | S58-06276 | MILE | 89706 |

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

| | | |
|--------|--|----------------------|
| ENGINE | MODEL | OM460LA |
| | S/N | 458.990-C-0349321 |
| | COOLANT | OK |
| | OIL | OK |
| | START | OK |
| | BLOW-BY | YES / あり(SLIGHTLY/小) |
| | NOISE | NO / なし |
| | EPA | NO / なし |
| NOTE | EXHAUST MUFFLER IS WET WITH OIL. WHITE SMOKE / マフラー エンジンオイル濡れ、白煙 (小) | |

| | | |
|--------------|---------|------------------------------|
| CABIN/CANOPY | CAB/CNP | OK |
| | ROPS | NO / なし |
| | SEAT | WORN / 破れ |
| | NOTE | WINDSHIELD CRACK / フロントガラスひび |

| | | |
|-------|------------|----|
| FRAME | MAIN FRAME | OK |
| | CENTER PIN | OK |
| | NOTE | |

| | | | |
|--------|-----------------------|----------------|-----|
| LOADER | ARM | ARM | OK |
| | | PINS | OK |
| | BUCKET | TYPE | STD |
| | | SERIAL | - |
| | | EDGE | OK |
| | | TEETH | - |
| | GENERAL CONDITION | PATCHED / 補修あり | |
| NOTE | BUCKET WIDTH: 4,950mm | | |

| | | | |
|------------|---------|-------------------------|--|
| ELECTRICAL | LIGHT | - | |
| | WIPER | - | |
| | HEATER | - | |
| | A/C | - | |
| | BATTERY | OK | |
| | NOTE | WARNING, BEACON / 警告灯点灯 | |

| | | |
|-------|-----------|--------------|
| TIRES | SIZE | 26.5-25 20PR |
| | CONDITION | OK |
| | NOTE | |

| | | |
|------------------|--------------------|----|
| BRAKE & STEERING | FOOT BRAKE | OK |
| | PARKING BRAKE | OK |
| | STEERING OPERATION | OK |
| | NOTE | |

| | | |
|-----------|-------------------|--|
| HYDRAULIC | PUMP | OK |
| | LIFT CYLINDER | OIL LEAK(SLIGHT) / オイル漏れ(小) |
| | TILT CYLINDER | OK |
| | STEERING CYLINDER | OK |
| | LINE | OK |
| | NOTE | HST CASE HYDRAULIC OIL LEAK, DROP. / HSTケースよりオイル漏れ滴下あり |

| | | |
|--------------|-------|----|
| TRANSMISSION | GEAR | OK |
| | SHIFT | OK |
| | OIL | OK |
| | NOTE | |

| | |
|----------------|----|
| DIFF.CASE(F) | OK |
| DIFF.CASE(R) | OK |
| COUNTER WEIGHT | OK |

BLANK

REMARK
 NEED WRAPPING WITH ABSORBENT MAT FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP. (OIL DROP) / 在来船輸出の場合は吸着マット処置必要
 THE BUCKET NEEDS TO BE DISASSEMBLED FOR LAND FORWARDING. / 陸送の際はバケット取り外しが必要
 *NEED EXTRA CHARGE FOR RELEASING (出庫時、別途作業料必要)

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました