



LotNo	2139005	LOCATION	KOBE-N
MAKER	KOMATSU	YEAR	2003
MODEL	PC120-6E0	HOURL	5854
S/N	70438		

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	SAA4D102E-2
	S/N	26320756
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	YES / あり
	NOTE	

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	STD
		REPAIRED / 補修跡	
	ARM	TYPE	STD
		REPAIRED / 補修跡	
	PIPING	-	
	BUCKET	TYPE	SPECIALTY
		OK 特殊バケット	
	BLADE	-	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
BUCKET		OK	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	-
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	-
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
NOTE		

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK

PUNCHED SERIAL NUMBER CORRODED. / 本体打刻腐食
RUSTY, HOLE / サビ, 腐食穴あり

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	<input type="checkbox"/> W/PAD	OK	
	500 mm	OK	
	PIN BUSH	CRACKED / 割れ	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE	RUSTY, HOLE / サビ, 腐食穴あり	

CAB/CNP	CAB/CNP	OK	
	ROPS	NO / なし	
	SEAT	OK	
	CONTROL LEVER	OK	
	A/C OR HEATER	OK	
	COMPUTER	-	
	MONITOR	-	
	BATTERY	DEAD / あがり	
	NOTE		

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました