



LotNo	1139010	LOCATION	HAKATA-S*
MAKER	YANMAR	YEAR	1996
MODEL	VIO40	HOUR	5958
S/N	01853B		

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	3TNE88L-RBV
	S/N	12103
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	FUEL ELEMENT HORSE MINOR LEAK / 燃料エレメント・ホースにじみ HEAD COVER MINOR OIL LEAK/ヘッドカバー油にじみ

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		PATCH/補修	
	PIPING	-	
	BUCKET	TYPE	STD
		HOLE / 穴 DENT / へこみ	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
BUCKET		OK	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	RUSTY / サビ MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	SWING	OK
	ARM	OK
	BUCKET	MODIFYING THE HOSE/ホース改造
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK	SIGNS OF OVERHEAT / オーバーヒートの形跡あり SERIAL PLATE MISSING / シリアルプレート紛失
--------	---

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER
	<input type="checkbox"/> W/PAD	OK	
	<input type="text"/> mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	8 PLACES LOOSE / 8個ガタ	
	FRONT IDLER	WORN / 摩耗	
	SPROCKET	OK	
NOTE			

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	(OK・NG)
	NOTE	SPEED UP PEDAL DEFECT / 増速ペダル不良

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました