



LotNo	3260006	LOCATION	KOBE-N
MAKER	TCM	YEAR	2009
MODEL	ZW310-A	HOUR	30671
S/N	S58-06276	MILE	89706

DOCUMENT/書類     UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	OM460LA
	S/N	458.990-C-0349321
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	YES / あり(SLIGHTLY/小)
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
NOTE	EXHAUST MUFFLER IS WET WITH OIL. WHITE SMOKE / マフラー エンジンオイル濡れ、白煙 (小)	

CABIN/CANOPY	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	WORN / 破れ
	NOTE	WINDSHIELD CRACK / フロントガラスひび

FRAME	MAIN FRAME	OK
	CENTER PIN	OK
	NOTE	

LOADER	ARM	ARM	OK
		PINS	OK
	BUCKET	TYPE	STD
		SERIAL	-
		EDGE	OK
		TEETH	-
	GENERAL CONDITION	PATCHED / 補修あり	
NOTE	BUCKET WIDTH: 4,950mm		

ELECTRICAL	LIGHT	-
	WIPER	-
	HEATER	-
	A/C	-
	BATTERY	OK
	NOTE	WARNING, BEACON / 警告灯点灯

TIRES	SIZE	26.5-25 20PR
	CONDITION	OK
	NOTE	

BRAKE & STEERING	FOOT BRAKE	OK
	PARKING BRAKE	OK
	STEERING OPERATION	OK
	NOTE	

HYDRAULIC	PUMP	OK
	LIFT CYLINDER	OIL LEAK(SLIGHT) / オイル漏れ(小)
	TILT CYLINDER	OK
	STEERING CYLINDER	OK
	LINE	OK
NOTE	HST CASE HYDRAULIC OIL LEAK, DROP. / HSTケースよりオイル漏れ滴下あり	

TRANSMISSION	GEAR	OK
	SHIFT	OK
	OIL	OK
	NOTE	

DIFF.CASE(F)	OK
DIFF.CASE(R)	OK
COUNTER WEIGHT	OK

BLANK

REMARK  
 NEED WRAPPING WITH ABSORBENT MAT FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP. (OIL DROP) / 在来船輸出の場合は吸着マット処置必要  
 THE BUCKET NEEDS TO BE DISASSEMBLED FOR LAND FORWARDING. / 陸送の際はバケット取り外しが必要  
 \*NEED EXTRA CHARGE FOR RELEASING (出庫時、別途作業料必要)

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
 \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
 \*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged  
 \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました