



GREEN AUCTION

DOZER

LotNo	4262001	LOCATION	KOBE-N
MAKER	CATERPILLAR	YEAR	2000
MODEL	D5M	HOURL (ON DASHBOARD)	3758
S/N	7LR00367	HOURL (ON ENGINE)	—

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	3116
	S/N	1CK16050
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	

CABIN/CANOPY	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	MONITOR SELECT SWITCH FAILURE / モニター切替スイッチ不能

CYLINDERS	LIFT	OK
	TILT	OK
	ANGLE	RIGHT: MINOR OIL LEAK / オイルにじみ 右
	NOTE	

TRANSMISSION	OK
MAIN CLUTCH	OK
STEERING CLUTCH	OK
BRAKE	OK
NOTE	STIFF THROTTLE LEVER AND PEDAL OPERATION. / スロットルレバーとペダルの動きがかしい

MAIN FRAME	OK
TRACK ROLLER FRAME	OK
NOTE	

	TYPE	ANGLE
FRONT ATTACHMENT		OK
	TYPE	—
REAR ATTACHMENT		—
NOTE		

UNDERCARRIAGE		LEFT		RIGHT		
	SHOE	TYPE	LGP		WIDTH	770 mm
	☐ W/PAD	WORN / 摩耗			WORN / 摩耗	
	PIN BUSH	WORN / 摩耗			WORN / 摩耗	
	CARRIER ROLLER	OK			OK	
	IDLER	OK			OK	
	TRACK ROLLER	OK			OK	
	SPROCKET	OK			OK	
	NOTE					

BLANK	
REMARK	OVERCHARGING VOLTAGE. MULTIPLE WARNING LIGHTS ON. / 過充電電圧。複数の警告灯が点灯する。

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました