	20	GREEN	N AUCT	ION										FVOAVATOR
COUNT Andrew			2134012		LOCATION HAKATA-A									EXCAVATOR
MAKER		CATERPILLAR YEAR 20			2011			╡				1	134th Internet Auction 2025/10/23 $\sim$ 2025/10/24	
MODEL		312D		HOUR	HOUR		5567					DOCUM	ENT/書類	☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車
S	<sup>′</sup> N	FBJ0252	1											
ENGINE	MODEL	C4.2						ВООМ	TYPE	STD			ВООМ	RIGHT SIDE OIL LEAKING SLIGHTLY/オイル漏れ小 右
	S/N	JKH18340							ОК	ок			SWING	-
	COOLANT	ОК						ARM	TYPE	STD		_	ARM	ОК
	OIL	NEED SUPPLYING/要補充							ок	ок			BUCKET	ОК
	START	ОК					FRONT	PIPING	-			CYLINDERS	BLADE	-
	BLOW-BY	NO/なし							TYPE	STD		ြ		
Ë							Ţ		ок				NOTE	
	NOISE	NO/なし					Ę	BLADE	-					
	EPA	NO/なし					ATTACHMENT	PINS	воом ОК			Τι	JRN TABLE	ок
	NOTE								ARM	ОК				
									BUCKET	ОК			HYDRAULIC PUMP	ок
								NOTE		•			TRAVEL	ок
	01105	E TYPE STEEL										G	SWING	ок
	SHOE  W/PAD							OAD (OND	n (ava				CONTROL	ок
	500 mm	ОК						CAB/CNP	OK				NOTE	
	PIN BUSH	ОК						ROPS	NO/なし			_		
Ş	CARRIER	ОК						SEAT	TORN/破∤	1 		_		
UNDERCARRIAGE	ROLLER TRACK	ОК						CONTROL LEVER	ОК — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			Δ	TTACHMENT	_
	ROLLER	ОК					CAB	A/C OR HEATER					TAOTIMENT	
	FRONT IDLER						CNP					R	EMARK	
AGE	SPROCKET	ET OK					T	MONITOR	ок			N	EED LIFT CI	HARGE FOR SHIPPING. FUEL HOSE

## ATTENTION/注意

NOTE

\*For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.

**BATTERY** 

NOTE

DEAD/あがり

\*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。

ときがある 要修理 要洗車 リフトチャージ必要

DETERIORATED, FUEL LEAKING. SOMETIMES UNABLE TO

TRAVEL BECAUSE OF VIBRATION. NEED REPAIR. NEED WASHING. 燃料ホース劣化により燃料漏れ 振動により走行しない

- \*Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました