



LotNo	8142007	LOCATION	YOKOHAMA-E
-------	---------	----------	------------

SET NAME	MANLIFT, SV04B
CONTROL NUMBER	7UNITS SET

	UNIT 1	UNIT 2	UNIT 3	UNIT 4	UNIT 5
MODEL	SV04B	SV04B	SV04B	SV04B	SV04B
S/N	691668	691672	692318	692849	692879
ENGINE	BATTERY WEAK / バッテリー 弱い	BATTERY / OK	BATTERY / OK	BATTERY / OK	BATTERY WEAK / バッテリー 弱い
BODY	OK	OK	OK	OK	OK
WORKING	NOT TESTED / 未確認	OK	OK	OK	NOT TESTED / 未確認
NOTE	2005YR 14906HR	2005YR 16224HR	2005YR 16266HR	2005YR 16201HR	2005YR 16882HR
REMARK	BATTERY NEED CHARGE / バッテリー要充電 LIFT OPERATION NOT TESTED / リフト操作未確認				BATTERY NEED CHARGE / バッテリー要充電 LIFT OPERATION NOT TESTED / リフト操作未確認
	UNIT 6	UNIT 7	UNIT 8	UNIT 9	UNIT 10
MODEL	SV04B	SV04B	—	—	—
S/N	698720	703337	—	—	—
ENGINE	BATTERY WEAK / バッテリー 弱い	BATTERY / OK	—	—	—
BODY	OK	OK	—	—	—
WORKING	NOT TESTED / 未確認	OK	—	—	—
NOTE	2006YR 96729HR	2006YR 14065HR			
REMARK	BATTERY NEED CHARGE / バッテリー要充電 LIFT OPERATION NOT TESTED / リフト操作未確認		*NEED RELEASING FEE ( 出庫料JPY 80,000 )		

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
 \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
 \*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged  
 \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました