	20	GREEN AUCTION											MINI EXCAVATO	ND.
グリーン オータション		LotNo 1134003 LOCATION			YOKOHA	NA-E							MINI EXCAVATO	/ Γ
MAKER		YANMAR YEA		YEAR	2011			\exists				13	44th Internet Auction $2025/10/23 \sim 2025$	25/10/24
MODEL		SV08-1A HOU			2089						CLIMI	ENT/書類	□ UNABLE TO TRAVEL(START)/不重	h 甫
S/	′N	16157B									OOWII	-N1/百炔	DINABLE TO TRAVEL(START)/ 1/3	#
ENGINE	MODEL	2TE67L-BV3					воом	TYPE	SWING			ВООМ	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ	
	S/N	11167			7		ОК	эк			SWING	ОК		
	COOLANT	ОК					ARM	TYPE	STD		C	ARM	ОК	
	OIL	ОК				┨		ОК	•		CYLINDERS	BUCKET	ОК	
	START	ОК					PIPING	-	-		DER	BLADE	ОК	
	BLOW-BY	NO/なし						TYPE	STD		S	NOTE	9	
						ALLACHMENT		ОК	ОК			NOTE		
	NOISE	NO/なし					BLADE	ОК	ОК					
	EPA	YES/あり					PINS	воом	оом ок		TU	RN TABLE	ОК	
	NOTE					T -	1	ARM	ОК					
								BUCKET	ОК			HYDRAULIC PUMP	ок	
							NOTE					TRAVEL	ок	
	T	TVOS DUDDED									8	SWING	ОК	
UNDERCARRIAGE	SHOE W/PAD	TYPE RUBBER] =	OAD (OND	_			CONTROL	CONTROL	ОК	
	180 mm	ок					CAB/CNP		-			NOTE		
	PIN BUSH	-					ROPS							
	CARRIER ROLLER	-					SEAT	ОК						
	TRACK	OK				ہ ا ⊢	CONTROL LEVER		OK			TACHMENT	-	
	ROLLER FRONT	ОК				- }	A/C OR HEATER	-				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	IDLER					CAB/CNF	COMPUTER		ок		REMARK			
	SPROCKET	OK OK				_ [™]	MONITOR	ОК	ок					
	NOTE						BATTERY	ОК						

ATTENTION/注意

- *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a " Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました

NOTE