



GREEN AUCTION

GRADER

LotNo	6135007	LOCATION	OSAKA-S
MAKER	MITSUBISHI	YEAR	1981
MODEL	MG100	HOUR	1236
S/N	1G000199	MILE	1160KM

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	—
	S/N	—
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	COOLANT CAP DEFECT / ラジエターキャップ不良

ELECTRICAL	LIGHT	OK
	WIPER	OK
	HEATER	OK
	A/C	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	

TRANSMISSION	GEAR	CLUTCH DEFECT / クラッチ不良
	SHIFT	OK
	OIL	OK
	NOTE	CLUTCH PEDAL MASTER CYLINDER MINOR OIL LEAK / クラッチマスター オイルにじみ

HYDRAULIC	PUMP	OK
	LINE	OIL LEAK / オイル漏れ
	LIFT CYLINDER	OK
	TILT CYLINDER	OK
	SIDE SHIFT	OK
	CENTER SHIFT	OK
	ARTICULATOR	OK
	LEANING	OK
	CIRCLE DRIVE	OK
	LINKAGE	OK
	CONTROL VALVE	OK
	OIL LEVEL	OK
	NOTE	STEERING CYLINDER OIL LEAK / ステアリングシリンダー オイル漏れ

FRAME	FRONT FRAME	OK
	REAR FRAME	OK
	CIRCLE GEAR	OK
	PINION GEAR	OK
	NOTE	

CABIN/CANOPY	CAB/CNP	—
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	NOTE	

FRONT AXLE	OK
REAR AXLE	OK
CENTER PIN	OK
NOTE	

ATTACHMENT	BLADE	OK 2830MM
	RIPPER OR SCARIFIER	OK
	NOTE	

BRAKE	FOOT	OK
	PARKING	OK
	NOTE	

TIRES	SIZE	9.00-20
	TIRE CONDITION	OK
	NOTE	

REMARK

HOOR METER & ODOMETER DEFECT / アワーメーター & オドメーター不良
HARD TO TRAVEL DUE TO CLUTCH RELEASE DEFECT / クラッチ切れにくい ため 走行困難
NEEDS TOWING OR REPAIR / 牽引か、修理が必要
*NEED LIFT CHARGE FOR RELEASING. (別途リフトチャージ必要)

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました