



GREEN AUCTION

LotNo	1137003	LOCATION	KOBE-N:
MAKER	KOMATSU	YEAR	1993
MODEL	PC28UU-2	HOUR	5548
S/N	8765		

MINI EXCAVATOR

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車

MODEL	—
S/N	—
COOLANT	OK
OIL	OK
START	OK
BLOW-BY	NO / なし
NOISE	NO / なし
EPA	NO / なし
NOTE	

SHOE <input type="checkbox"/> W/PAD	TYPE	RUBBER
300 mm		OK
PIN BUSH	OK	
CARRIER ROLLER	OK	
TRACK ROLLER	OK	
FRONT IDLER	OK	
SPROCKET	OK	
NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	OFF-SET
	ARM	TYPE	TELESCO
	PIPING	OK	
		—	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
		BUCKET	OK
	NOTE	TELESCO ARM UNABLE TO WORK/テレスコアーム伸びない	

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	—
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	WEAK / 弱い
	NOTE	SIDE COVER MISSING / サイドカバー欠損 TELESCO ARM PEDAL DEFECT / テレスコアームペダル不良 SWING PEDAL A LITTLE STUCK/スイングペダル固着気味

CYLINDERS	BOOM	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	SWING	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	

ATTACHMENT	—
------------	---

REMARK

NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP / 在来船輸出の場合は要洗車

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました