



# GREEN AUCTION

# MINI EXCAVATOR

LotNo	1259010	LOCATION	HAKATA-S
-------	---------	----------	----------

159th Tender Auction 2026/03/26 ~ 2026/03/27

MAKER	KUBOTA	YEAR	2015
MODEL	RX-306E	HOUR	7605
S/N	20268		

 DOCUMENT/書類
  UNABLE TO TRAVEL(START)/不自動車

ENGINE	MODEL	D1703
	S/N	7HS9710
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	YES/あり(SLIGHTLY/小)
	NOISE	NO/なし
	EPA	NO/なし
	NOTE	

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	OFF-SET
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		TIP DENT/先端へこみ	
	PIPING	-	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	LOOSE/ガタ
		ARM	LOOSE/
	BUCKET	LOOSE/ガタ(SEVERELY/大きい)	
NOTE	OFF-SET LOOS. オフセットガタあり		

CYLINDERS	BOOM	MINOR OIL LEAK / 油にじみ
	SWING	OK
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	LOOSE LATERALLY/横ガタ
------------	---------------------

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	CONTROL VALVE MINOR OIL LEAKING. コントロールバルブにじみあり

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK	COVER DENT. RIGHT SIDE COVER INSTALL DEFECT. NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP. カバー類へこみあり 右サイドカバー取付不良 在来船輸出の場合は要洗車
--------	---

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER
	<input type="checkbox"/> W/PAD	SCRATCHED/キズあり	
	300 mm		
	PIN BUSH	-	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	MINOR OIL LEAK / 油にじみ	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
NOTE			

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	YES/あり
	SEAT	TORN/破れ
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	0.9t CRANE, MULTI LEVER

**ATTENTION/注意**

\*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
 \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
 \*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a " Successful Bid Fee" will be charged  
 \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました