



GREEN AUCTION

## MINI EXCAVATOR

|       |          |          |           |
|-------|----------|----------|-----------|
| LotNo | 1143001  | LOCATION | HAKATA-S* |
| MAKER | KOMATSU  | YEAR     | 2004      |
| MODEL | PC15MR-1 | HOURL    | 901       |
| S/N   | 12149    |          |           |

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| ENGINE | MODEL   | 3D68E   |
|        | S/N     | 32341   |
|        | COOLANT | OK      |
|        | OIL     | OK      |
|        | START   | OK      |
|        | BLOW-BY | NO / なし |
|        | NOISE   | NO / なし |
|        | EPA     | NO / なし |
|        | NOTE    |         |

|               |                                |                                                  |        |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| UNDERCARRIAGE | SHOE                           | TYPE                                             | RUBBER |
|               | <input type="checkbox"/> W/PAD |                                                  |        |
|               | 230 mm                         | CRACK / ひび                                       |        |
|               | PIN BUSH                       | OK                                               |        |
|               | CARRIER ROLLER                 | -                                                |        |
|               | TRACK ROLLER                   | OK                                               |        |
|               | FRONT IDLER                    | OK                                               |        |
|               | SPROCKET                       | OK                                               |        |
|               | NOTE                           | SLIGHT RUST CORROSION ON UNDERFRAME/下部フレームにサビ・腐食 |        |

|                  |        |                                        |            |
|------------------|--------|----------------------------------------|------------|
| FRONT ATTACHMENT | BOOM   | TYPE                                   | SWING      |
|                  |        | OK                                     |            |
|                  | ARM    | TYPE                                   | STD        |
|                  |        | OK                                     |            |
|                  | PIPING | OK                                     |            |
|                  | BUCKET | TYPE                                   | STD        |
|                  |        | OK                                     |            |
|                  | BLADE  | OK                                     |            |
|                  | PINS   | BOOM                                   | OK         |
|                  |        | ARM                                    | OK         |
|                  |        | BUCKET                                 | LOOSE / ガタ |
|                  | NOTE   | SURFACE & HOSES CORRODING/外装とホースにサビ・腐食 |            |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| CAB/CNP | CAB/CNP       | OK            |
|         | ROPS          | NO / なし       |
|         | SEAT          | OK            |
|         | CONTROL LEVER | OK            |
|         | A/C OR HEATER | -             |
|         | COMPUTER      | OK            |
|         | MONITOR       | OK            |
|         | BATTERY       | OK            |
|         | NOTE          | REPAINT/リペイント |

|           |        |                         |
|-----------|--------|-------------------------|
| CYLINDERS | BOOM   | OIL LEAK / オイル漏れ        |
|           | SWING  | RUSTY / サビ              |
|           | ARM    | OIL LEAK / オイル漏れ        |
|           | BUCKET | MINOR OIL LEAK / オイルにじみ |
|           | BLADE  | MINOR OIL LEAK / オイルにじみ |
|           | NOTE   |                         |

|            |    |
|------------|----|
| TURN TABLE | OK |
|------------|----|

|         |                |    |
|---------|----------------|----|
| CONTROL | HYDRAULIC PUMP | OK |
|         | TRAVEL         | OK |
|         | SWING          | OK |
|         | CONTROL        | OK |
|         | NOTE           |    |

|            |   |
|------------|---|
| ATTACHMENT | - |
|------------|---|

|        |  |
|--------|--|
| REMARK |  |
|--------|--|

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
\*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
\*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged  
\*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました