GREEN AUCTION

MINI EXCAVATOR

LotNo	1265008	LOCATION	HAKATA-S*

MAKER	YANMAR	YEAR	1994
MODEL	Vio30	HOUR	3520
S/N	01252B		

☐ DOCUMENT/書類　☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車

ENGINE

MODEL	—
S/N	—
COOLANT	OK
OIL	OK
START	OK
BLOW-BY	NO / なし
NOISE	NO / なし
EPA	NO / なし
NOTE	

UNDERCARRIAGE

SHOE ☐ W/PAD 300 mm	TYPE	RUBBER
	OK	
PIN BUSH	OK	
CARRIER ROLLER	OK	
TRACK ROLLER	2P LOOSE / 2個ガタ	
FRONT IDLER	WORN/摩耗	
SPROCKET	OK	
NOTE	RIGHT TRACK: SLIGHT COGGING & CRACKING / LEFT TRACK: WORN/右側ゴムクローラーコマとび亀裂不良,左側摩耗	

FRONT ATTACHMENT

BOOM	TYPE	SWING
	OK	
ARM	TYPE	STD
	OK	
PIPING	—	
BUCKET	TYPE	STD
	OK	
BLADE	OK	
PINS	BOOM	OK
	ARM	OK
	BUCKET	OK
NOTE	HYDRAULIC HOSE COATING SLIGHTLY DEGRADED/油圧ホース被覆劣化あり HYDRAULIC HOSE MINOR OIL LEAK / 油圧ホース油にじみ	

CAB/CNP

CAB/CNP	OK
ROPS	NO / なし
SEAT	OK
CONTROL LEVER	OK
A/C OR HEATER	–
COMPUTER	OK
MONITOR	OK
BATTERY	OK
NOTE	

CYLINDERS

BOOM	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
SWING	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
ARM	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
BUCKET	OK
BLADE	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
NOTE	

TURN TABLE	OK

CONTROL

HYDRAULIC PUMP	OK
TRAVEL	OK
SWING	OK
CONTROL	OK
NOTE	

ATTACHMENT	—

REMARK

SERIAL PLATE MISSING/シリアルプレート欠品

ATTENTION/注意　*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました