911-	GREEN Rection						
M	MAKER						
М	MODEL						
S/	′N	I					
	MODEL	ŀ					
	S/N	ŀ					
	COOLANT						
	OIL	9					
	CTART	(					
冒	START	ľ					

## **GREEN AUCTION**

N	1IN	T	EX	CA	V	ΑT	$\Gamma$	R
ı۷	ITIA	11	$ \sim$	$\smile_{\Gamma}$	<b>۱</b> ۷	$\boldsymbol{\mathcal{-}}$	$\cdot$	ı \

LotNo 1130007 LOCATION KOBE		BE-N	E-N										
MAKER YANMAR YEAR 2		2009											
MODEL VIO17 HOUR L		UNŁ	UNKNOWN				□ D	ocu	MENT/書類	□ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車			
S	ΊN	02524B											
			-					Ī					
	MODEL	_		_	Ш	воом	TYPE	SWING			воом	ок	
	S/N					ARM	OK				SWING	ок	
	COOLANT	ок					TYPE OK	SID		CX CX	ARM	ок	
	OIL	OK OK NO / なし			اڄّا	PIPING	-		CYLINDERS	BUCKET	ок		
ņ	START							STD	-	ERS	BLADE	ок	
ī	BLOW-BY					BUCKET	ок	015	-		NOTE		
	NOISE	NO / なし			ATTACHMENT		OK						
	EPA	YES / あり				PINS	воом	воом ок			IDNI TADI E	lov	
	NOTE				=		ARM	ок			IRN TABLE	ок	
	NOTE						BUCKET	ок			HYDRAULIC PUMP	ок	
						NOTE					TRAVEL	ок	
	SHOE	TYPE RUBBER								S	SWING	ок	
	☐ W/PAD			┦┇	$\overline{\Box}$	CAB/CNP	_			CONTROL	CONTROL	ок	
						ROPS	NO / なし			ľ	NOTE		
=	PIN BUSH CARRIER	ок		_		SEAT OK					4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー		
	ROLLER	— ОК		_	လူ	CONTROL LEVER	R _						
) >	ROLLER			4		A/C OR HEATER				АТ	TACHMENT	_	
	IDLER	ОК			$1 \sim 1$	COMPUTER	R —			RI	REMARK		
"	SPROCKET	ТОК		_		MONITOR	_	_			HOUR METER DEFECT / アワーメーター不良		
	NOTE	OTE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		_		BATTERY	ATTERY DEAD / あがり			нО			
		ADJUSTABLE GAUGE. LEFT-SIDE STUCK. / 可変脚、左側動かない				NOTE					ON WILLEN D	ELECT / / / / / TINK	
					П								

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.

\*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。

<sup>\*</sup>Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました