



GREEN AUCTION

EXCAVATOR

LotNo	2130007	LOCATION	KOBE-N
MAKER	CATERPILLAR	YEAR	2012
MODEL	314D	HOURL	6605
S/N	MFK00465		

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	—
	S/N	—
	COOLANT	RADIATOR CAP IS STUCK / ラジエターキャップ固着
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	☐ W/PAD		
	500 mm	OK	
	PIN BUSH	RIGHT, 1PC CRACK / 右側1個割れあり	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	STD
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	WITHOUT HOSE PIPING / 配管欠損	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
		BUCKET	OK
	NOTE	WITH 2PEDALS FOR ATTACHMENT PIPING / 共用配管用ペダルは2つあるが、配管欠損	

CAB/CNP	CAB/CNP	OK	
	ROPS	NO / なし	
	SEAT	OK	
	CONTROL LEVER	OK	
	A/C OR HEATER	OK	
	COMPUTER	OK	
	MONITOR	OK	
	BATTERY	OK	
	NOTE		

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	—
	ARM	OK
	BUCKET	OIL LEAK / オイル漏れ
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー

ATTACHMENT	—
------------	---

REMARK
RUSTY / サビ 2.9T ARM CRANE / クレーン付き

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました