



GREEN AUCTION

MINI EXCAVATOR

LotNo	1252011	LOCATION	HAKATA-S*
MAKER	IHI	YEAR	2006
MODEL	30VX	HOURL	2294
S/N	WS001763		

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	—
	S/N	—
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	TAPPET-COVER MINOR OIL LEAK / タペットカバーオイルにじみ

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	☒ W/PAD		
	300 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	WORN / 摩耗	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
			OK
	ARM	TYPE	STD
			OK
	PIPING	—	
	BUCKET	TYPE	STD
			OK
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
		BUCKET	OK
	NOTE	CRANE WORK LIGHT BROKEN / クレーン作業灯破損	

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	—
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	CONTROL LEVER : MINOR OIL LEAK / 操作レバーオイルにじみ SAFETY LEVER DEFECT / セーフティーレバーロック不良

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	OK
	ARM	OIL LEAKING SLIGHTLY / オイル漏れ小
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	

ATTACHMENT	—
------------	---

REMARK	
--------	--

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました