	911-	GREEN Rection						
	MAKER MODEL S/N							
		MODEL						
		S/N						
		COOLANT	ĺ					
		OIL						

GREEN ALICTION

GILLIN ACCTION										
LotNo	2132012	LC	OCATION	KO	BE-N					
HITA	CHI		YEAR		2012					
ZX13	5US-3		HOUR		5476					

	EX	C	4١	/ A	T	O	R
--	----	---	----	------------	---	---	---

MODEL ZX135US-3		HOUR	547	476			☐ D	ocui	MENT/書類	□ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車				
S	′N	89650												
	MODEL						1	TYPE	STD			воом	OV.	
		OIL OK START OK BLOW-BY NO / なし NOISE NO / なし				ВООМ		510				OK		
	S/N							OK				SWING	_	
	COOLANT						ARM	TYPE	STD			ARM	ок	
	OIL					규	DID.U.G	ок			CYLINDERS	BUCKET	ок	
ш	START					FRONT	PIPING	_	I		ERS	BLADE	ок	
ENGINE	BLOW-BY					>	BUCKET	TYPE	STD					
m					_	TTACHMENT		OK				NOTE		
						ME	BLADE	ок			Ш			
	EPA	NO / なし				ENI	PINS	воом	LOOSE (SLIGHT) / ガタ (小)			IRN TABLE	ок	
	NOTE					Ι΄		ARM	ОК		H	HYDRAULIC		
		SMOKY EXHAUST (SLIGHT) / 排気白煙 (小)						BUCKE		K			PUMP	ок
		HOE TYPE STEEL				NOTE	E BUCKET PIN B	N BOSS REPAIRED / バケットピンボス補修あ		TRAVEL	ок			
UNDERCARRIAGE	SHOE						 			CONTROL	SWING	ок		
	₩/PAD						CAB/CNP OK				CONTROL	ок		
		1 OK						PPS NO/なし				NOTE	4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー	
		н ок					SEAT							
	CARRIER ROLLER	ок					CONTROL	DOL						
	TRACK ROLLER	ок				CAB	LEVER A/C OR	OK OK			АТ	TACHMENT	_	
	FRONT	ок				AB/CNP	HEATER	OK			L	DEMARK		
	IDLER SPROCKET										REMARK			
	OF TOOKET						MONITOR OK							
	NOTE						BATTERY	BATTERY OK			2.9	T ARM CRANI	E / クレーン付き	
							NOTE	ОТЕ						

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.

*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。

^{*}Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged

^{*2017}年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました