4		7		
	٥	REEN	Auction	
4	グリーン	* -	クショ	י

MAKER MODEL

S/N

GREEN AUCTION

90773

	GI LELI VI CO LIGIT							
	LotNo	4133001	LOCATION		KO	BE-N		
KOMATSU		YEAR		2014		-		
	D21A-8E0			HOUR (O DASHBO		1821		_
Ī	00772	1		HOUR				

(ON ENGINE)

□ DOCUMENT/書類	UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車

	MODEL	4D94LE-2ZAD
	S/N	02434
	COOLANT	ок
	OIL	ок
ENGINE	START	ок
Ä	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	
	CAB/CNP	ок
CABIN/CANOF	ROPS	YES / あり
	SEAT	TORN / 破れ
CA	BATTERY	ок
<u> န်</u>	NOTE	

TRANSMISSION	ок
MAIN CLUTCH	ок
STEERING CLUTCH	ок
BRAKE	ок
NOTE	SPEED CANNOT BE CHANGED DUE TO LEVER STUCK. / 変速レバー固着により1速2 速切り替えができない
MAIN FRAME	ок
TRACK ROLLER FRAME	ок
NOTE	

•	

		LEFT		RIGHT		
	SHOE	TYPE	STD		WIDTH	300 mm
	□ W/PAD	ок		ок		
_	PIN BUSH	ок		ок		
UNDERCARRIAGE	CARRIER ROLLER	ок		ок		
	IDLER	ок		ок		
	TRACK ROLLER	ок		ок		
	SPROCKET	ок		ок		
	NOTE					

	BLANK			
		REMARK		

LIFT

TILT

ANGLE

NOTE

CYLINDERS

οк

ОК

ОК

- ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 - *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 - *Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged

TYPE

ATTACHMENT TYPE

ATTACHMENT

FRONT

NOTE

ANGLE

OK

*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました