GREEN Ruction	

## GREEN ALICTION

	GREEN Ruction	CITELITY ACCTION									
	グリーン オークション	LotNo	2133006	LOCATION		KO	BE-N				
	MAKER	CATE	RPILLAR		YEAR		2007				
	MODEL	308C	SR		HOUR		4683				

<b>EXCAVATOR</b>
------------------

_ ···	AIXLIX	OATE		ILAN	200	0,								
MODEL 308CSR		₹	HOUR	4683						OCI	JMENT/	書類	□ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車	
S	/N	CRW02	236											
	MODEL	4M40						TYPE	OFF-SET			ВООМ		OIL LEAK ,DROP / オイル漏れ,滴下
	S/N	HJ375					BOOM	ОК				SWING		OK
		ок ок ок						TYPE	STD		$\dashv \mid_{\alpha}$			
								ок			CYLINDERO	ARM		MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	OIL					꿊	PIPING	_				BUCK	:1	ок
E	START					FRONT	BUCKET	TYPE	STD		5	BLADE		ок
ENGINE	BLOW-BY							ок	ļ			NOTE		
	NOISE					유	BLADE	ок	ок					
	EPA					TACHMENT	PINS	воом	ок		Г	URN TAE	l F	ок
	NOTE	IOTE OIL LEAK / オイル漏れ				╽╽┑		ARM	ОК					
	NOTE							BUCKET	LOOSE / ガタ			HYDRA PUMP	JLIC	ок
							NOTE	1 7T ADM C	RANE / クレーン付き		TRAVI	L	ок	
	SHOE	п ОК								] [ ]	SWING		ок	
	W/PAD					F	CAB/CNP				CONTROL	CONT	ROL	ок
							ROPS					NOTE		4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー
c	CARRIER					SEAT	AT OK							
	ROLLER	ок					CONTROL LEVER	ОК			L			
RC <sub>2</sub>	TRACK ROLLER	ОК           ОК			CAB,	A /O OD	OR TER NG MPUTER OK			A	TTACHM	ENT	_	
UNDERCARRIAGE	FRONT IDLER				3/CNP					-	REMARK			
GE	SPROCKET				]   =	MONITOR								
	NOTE						BATTERY OK		NEED WRAPPING WITH ABSORBENT MAT WHEN SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP. (BOOM CYLINDER) / 在来船輸出の場合は吸着マット処置					
							NOTE				ARRIER S 多要(ブー』			

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.

\*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。

\*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged

\*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました