



GREEN AUCTION

## MINI EXCAVATOR

LotNo	1133010	LOCATION	HAKATA-S*
MAKER	KOMATSU	YEAR	2000
MODEL	PC30MR-1	HOURL	5908
S/N	13808		

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	3D84E-3KB
	S/N	31946
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	ENGINE HEAD MINOR OIL LEAK / エンジンヘッドオイルにじみ NEAR THE PUMP OIL LEAKING SLIGHTLY / ポンプ付近オイル漏れ小

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	<input checked="" type="checkbox"/> W/PAD		
	300 mm	WORN / 摩耗	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE	TRAVEL-MOTOR : HORSE 3P OIL LEAK/走行モーターホース部3本油漏れ	

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
		SLIDE DOWN BY ITSELF / 自然降下	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	-	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
		BUCKET	LOOSE / ガタ
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	OK
	MONITOR	DEFECT / 不良
	BATTERY	OK
	NOTE	

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	OIL LEAK / オイル漏れ
	ARM	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	CONTROL VALVE OIL LEAK / コントロールバルブオイル漏れ

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK
*PUNCHED NO. UNCLEAR (刻印不鮮明)

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
\*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
\*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged  
\*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました