	20	GREEN	AUCTION	l									MINI EXCAVATOR		
グリーン オーラション		LotNo 1133005 LOCATION HAKATA-A											WINI EXOAVATOR		
MAKER		YANMAR YEAR 20			201	16					133th Internet Auction $2025/09/18 \sim 2025/09/19$				
MODEL		VI010-2A		HOUR 1578		8					UMI	ENT/書類	□ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車		
S	/N	29729									· · · ·				
	MODEL	3TNV70-WBVB				FRONT ATTACHMENT	ВООМ	TYPE	STD		воом		ок		
	S/N	E5298						ОК	1		SWII	SWING	ОК		
	COOLANT	ОК					ARM	TYPE	STD		Q	ARM	ОК		
	OIL	ОК						ОК			YLINDERS	BUCKET	ОК		
	START	ОК					PIPING	-			DER	BLADE	ОК		
ENGINE	BLOW-BY	NO/なし						TYPE STD			S	NOTE			
Z	DEOW DI							ОК				NOTE			
	NOISE	NO/なし					BLADE	ОК							
	EPA	NO/なし					PINS	BOOM LOOSE/ガタ(SLIGHTLY/小)			TU	IRN TABLE	ОК		
	NOTE	DTE			ARM			OK							
							NOTE	BUCKET	OK		HYDRAULIC PUMP		ОК		
											TRAVEL	ОК			
	01105	TVDE	DUDDED								8	SWING	ок		
	SHOE W/PAD	TYPE RUBBER					OAD (OND				CONTROL	CONTROL	ОК		
	200 mm	ок					CAB/CNP		-			NOTE			
	PIN BUSH	ок			CAB	ROPS	NO/なし								
⊊	CARRIER ROLLER	ок				SEAT	ок								
層	TRACK ROLLER	ОК				CONTROL LEVER	ОК		АТ	TACHMENT	_				
Ĉ <u>A</u>	ROLLER FRONT	OK				A/C OR HEATER	- OK			, , ,					
UNDERCARRIAGE	IDLER					CNP			COMPUTER			MARK			
Œ						ס	MONITOR	ок				BODY PUNCHED S/N UNCLEAR. 刻印不鮮明 NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP. 在来船輸出の場合は要			
1	NOTE	1				- 1	1	01/				—			

ATTENTION/注意

NOTE

OK

BATTERY

NOTE

*For unit_required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。

洗車

- *Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました