



GREEN AUCTION

LotNo	1133017	LOCATION	HAKATA-S
-------	---------	----------	----------

MAKER	KUBOTA	YEAR	2014
MODEL	RX-306	HOURL	3599
S/N	14269		

MINI EXCAVATOR

133th Internet Auction 2025/09/18 ~ 2025/09/19

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	-
	S/N	-
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	YES/あり(SLIGHTLY/小)
	NOISE	NO/なし
	EPA	NO/なし
	NOTE	

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER
	<input type="checkbox"/> W/PAD		
	300 mm		CRAWLER CUT. クローラー切れ
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ(LEFT 2pcs.)	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	OFF-SET
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	-	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	BOTTOM DENT/底板へこみ	
	PINS	BOOM	LOOSE/ガタ
		ARM	LOOSE/ガタ
		BUCKET	LOOSE/ガタ
	NOTE	SIDE CUTTER MISSING. サイドカッター欠品	

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO/なし
	SEAT	TORN/破れ
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	COVER RUSTY, SCRATCHED, DENT. カバー錆 傷 へこみ

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	OK
	ARM	OK
	BUCKET	ROD RUSTY/ロッド錆び
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	LOOSE LATERALLY/横ガタ
------------	---------------------

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK

NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP. 在来船輸出の場合は要洗車

ATTENTION/注意

*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a " Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました