



GREEN AUCTION

LotNo	1255008	LOCATION	HAKATA-S
-------	---------	----------	----------

MAKER	YANMAR	YEAR	2014
MODEL	VI045-6	HOURL	3570
S/N	60849		

MINI EXCAVATOR

155th Tender Auction 2025/10/09 ~ 2025/10/10

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	-	
	S/N	-	
	COOLANT	OK	
	OIL	OK	
	START	OK	
	BLOW-BY	YES/あり(SLIGHTLY/小)	
	NOISE	NO/なし	
	EPA	NO/なし	
	NOTE	ENGINE MINOR OIL LEAKING. エンジン油にじみ箇所あり	

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER
	<input type="checkbox"/> W/PAD		
	350 mm	CRAWLER CUT. クローラー切れ	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ(LEFT)	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		OK REINFORCED/補強あり	
	PIPING	OK	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	LOOSE/ガタ
		ARM	LOOSE/ガタ
		BUCKET	LOOSE/ガタ
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO/なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	OK
	MONITOR	NG
	BATTERY	OK
	NOTE	COVER RUSTY, SCRATCHED, DENT. UNDER COVER MINOR OIL LEAKING. カバー 錆 傷 へこみ アンダーカバー油にじみあり

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	OK
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	LOOSE LATERALLY/横ガタ
------------	---------------------

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK	
--------	--

ATTENTION/注意

*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませうお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a " Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました