GREEN AUCTION																F	XCAVATOR	
<b>グリーン オーラション</b>		LotNo 2255001 L		LO	LOCATION HAKATA-		<b>\</b> -A										10/11/11	
MAKER		KOMATSU	KOMATSU			YEAR 20									155th	Tender Auction	$2025/10/09 \sim 2025/10/$	/10
MODEL		PC78US-	PC78US-8			HOUR 867						□ DOCUMENT/書類			UNABLE TO TE			
S/	N	19430																
ENGINE	MODEL	SAA4D95LE-5-C							воом	TYPE	STD		ВС		ОК	(		
	S/N	ОК				537602			ARM	ОК				SWING	-			
	COOLANT									TYPE	YPE STD Q AF		ARM	ОК	(			
	OIL	ОК					-	_		ОК		CYLINDERS	BUCKET	ОК	(			
	START	ОК				-	<b>FRONT</b>	PIPING	OK		띩	BLADE	ОК	(				
	BLOW-BY	NO/なし				4		BUCKET	TYPE	STD								
							41	€		ок			NOTE					
	NOISE	NO/なし						SE SE	BLADE	ОК								
	EPA	YES/あり						ATTACHMENT	PINS	ВООМ	ОК		TURN TABLE		ОК	(		
	NOTE						-	1	ARM	LOOSE/ガタ(SLIGHTLY/小)								
									NOTE	BUCKET	LOOSE/ガタ(SLIGHTLY/小)		HYDRAI PUMP		ОК			
														TRAVEL	ОК	(		
		T)/DE	OTEE				_						00	SWING	ОК	(		
UNDERCARRIAGE	SHOE W/PAD	TYPE STEEL							OAD (OND	ОК		CONTRO	CONTROL	ОК	(	·		
	450 mm	ОК						CAB/CNP			Ω O	NOTE						
	PIN BUSH	ОК ОК							ROPS	NO/なし								
	CARRIER								SEAT	OK								
	ROLLER TRACK						-	_	CONTROL LEVER	ОК		AT	TTACHMENT	-				
	ROLLER FRONT	ОК					-	À	A/C OR HEATER	OK								
	IDLER						4	CAB/CNP	COMPUTER	ОК		REMARK						
	SPROCKET	ОК					_	Ū	MONITOR	ОК			BODY PUNCHED			SERIAL NUMBER U	NKNOWN DUE TO	IED
	NOTE								BATTERY	OK		CORRODED.NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARR SHIP. 刻印腐食のため不明 在来船輸出の場合は要洗車					ĿΠ	
									NOTE									

## ATTENTION/注意

- \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
  \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
  \*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a " Successful Bid Fee" will be charged
  \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました