	20	GREE	N AUC	TION													EXCAVATOR
グリーン オータション		LotNo 2255002 L		LOC	OCATION HAKATA-												AUAVATOR
MAKER		CATERPILLAR			YEAR 2012			2		╡					1	55th <b>Tender</b> Auction	$2025/10/09 \sim 2025/10/10$
MODEL		308DCR-2 HOUR					5888							NI INA	ENT/書類		 「RAVEL(START)/不動車
S	/N	HSA0134	46											UIVI	ENI/音類	UNABLE TO I	KAVEL(START)/ 个到早
ENGINE	MODEL	4M40						ВООМ	TYPE					ВООМ	OIL LEAKING SLIGHTLY/オイル漏れ小		
	S/N				HN7	7478			ОК					SWING	-		
	COOLANT	ОК					-		ARM	TYPE	STD			O	ARM	ОК	
	OIL	ОК								ОК	ок			CYLINDERS	BUCKET	ОК	
	START	ОК					_	FRONT	PIPING	-					BLADE	OK	
	BLOW-BY	NO/なし					NT ATTACHMENT		TYPE	TYPE STD				NOTE			
	BLOW B1								_	ок					NOTE		
	NOISE	NO/なし						Ğ E C∃	BLADE	ОК							
	EPA	YES/あり						Ē	PINS	ВООМ	воом ОК			TU	IRN TABLE	ОК	
	NOTE						7		ARM	ARM OK				T			
									BUCKET	BUCKET OK				HYDRAULIC PUMP	ОК		
								NOTE						TRAVEL	ОК		
	01105	TVDE	CTEEL											ဝ	SWING	ОК	
	SHOE W/PAD	TYPE STEEL							CAB/CNP	ОК	NK			CONTROL	CONTROL	ОК	
	450 mm	ОК								NO/なし				2	NOTE		
	PIN BUSH	ок							ROPS	NO/なじ TORN/破れ							
S	CARRIER ROLLER	ок						CAB/CNP	CONTROL		OK						
E S	TRACK	ОК ОК ОК							LEVER A/C OR	OK OK				АТ	TACHMENT	-	
UNDERCARRIAGE	ROLLER FRONT						$\dashv$		HEATER COMPUTER								
RIA	IDLER SPROCKET						$\dashv$		MONITOR		OK				MARK	AOVED NOT OBEN SU	LOVET INCIDE CONODETE
H	NOTE								BATTERY	OK					RIGHT SIDE COVER NOT OPEN. BUCKET INSIDE CONCRETE STUCK NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP ちせんじれん一関かない、バケット内コングリート付美 在来船		

## ATTENTION/注意

- \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
  \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
  \*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a " Successful Bid Fee" will be charged
  \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました

SHIP. 右サイドカバー開かない バケット内コンクリート付着 在来船

輸出の場合は要洗車

NOTE