	GREEN Ruction グリーン オークション
	MAKER
	MODEL
- 1	

CDEEN ALICTION

GREEN AUCTION										
LotNo	2134003	LC	OCATION	KO	BE-N					
KOBE	LCO		YEAR	YEAR 201 3						
SK70:	SR-2		HOUR		3279					

	EX	CA	٩V	'A	T	O	F
--	----	----	----	----	---	---	---

M	DDEL	SK70SI	?−2	HOUR	327	79					□ DOCUMENT/書類 □ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車			
S/	N	YT06-2	0222											
							1	1					T	
	MODEL	— — ок ок					воом	TYPE	STD				ок	
	S/N						ARM	ок				SWING	ок	
	COOLANT							TYPE	SLIDE		S	ARM	ок	
	OIL					1		OK			CYLINDERS	BUCKET	ок	
ш	START					FRONT	PIPING		OK (SLIDE ARM)		ERS	BLADE	ок	
ENGINE	BLOW-BY	YES / あり(s	S / あり(SLIGHTLY/小)			ΙŽ	BUCKET	TYPE	NARROW			NOTE		
fi		NO / なし						ОК				NOTE		
					_	불	BLADE	ОК						
	EPA	NO / なし				ATTACHMENT	PINS	ВООМ	ок			RN TABLE	ок	
	NOTE					`	'	ARM	ОК			HYDRAULIC		
						BUCKET	ок			PUMP	ок			
							NOTE					TRAVEL	ок	
	SHOE	TYPE STEEL			$\overline{}$	1 L					loo N	SWING	ок	
	₩/PAD		STEEL				CAB/CNP	ок	K		CONTROL	CONTROL	ок	
					_		ROPS					NOTE		
اے	O A DDIED				_		SEAT WORN / 破れ					4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー		
NDERCARRIAGE	ROLLER						CONTROL	CONTROL						
	RULLER	ок				CA.	A/C OR	ок			АТ	TACHMENT	_	
	FRONT IDLER	ок			CAB/CNP	HEATER OK COMPUTER CRANE MODE FAIL / クレーンモード不良 MONITOR OK		 DE FAIL / クレーンモード不良	-	REMARK				
	SPROCKET	ет ок												
					BATTERY OK				1 ATON ADM ODANG / AL					
	NOTE									1.4 WIT	1.4TON ARM CRANE / クレーン付き WITH EXTRA WEIGHT / 増量ウェイト			
							NOTE			'''				

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.

*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。

*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged

*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました