



GREEN AUCTION

EXCAVATOR

LotNo	2257010	LOCATION	KOBE-N
MAKER	KOBELCO	YEAR	1993
MODEL	SK200-2	HOURL	24344
S/N	YN-18713		

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	—
	S/N	—
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	YES / あり (SLIGHTLY/小)
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	☐ W/PAD		
	600 mm	OK	
	PIN BUSH	CRACKED / 割れ	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	LEFT, NG 1PC / 左側1個不良	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	LONG
			OK
	ARM	TYPE	STD
			OK
	PIPING	OK	
	BUCKET	TYPE	STD
			OK
	BLADE	—	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
		BUCKET	LOOSE / ガタ
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK	
	ROPS	NO / なし	
	SEAT	WORN / 破れ	
	CONTROL LEVER	OK	
	A/C OR HEATER	OK	
	COMPUTER	OK	
	MONITOR	LCD DEFECT / 液晶不良	
	BATTERY	OK	
	NOTE		

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	—
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	—
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	CONTROL-VALVE OIL DROP SEVERELY / コントロールバルブオイル漏れ (大)

ATTACHMENT	—
------------	---

REMARK
OILLEAK, NEED FIX WHEN SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP. / 在来船輸出の場合は油漏れ処置が必要 NEED WASHING / 要洗車

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました