



GREEN AUCTION

MINI EXCAVATOR

LotNo	1136002	LOCATION	KOBE-N
MAKER	KOMATSU	YEAR	1996
MODEL	PC12UU-2E	HOURL	7250
S/N	5135		

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車

ENGINE	MODEL	—
	S/N	—
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	OIL LEAK / オイル漏れ FUEL LEAK FROM PRIMARY FEED PUMP / 燃料漏れ

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER
	<input type="checkbox"/> W/PAD		
	250 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	—	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	OFF-SET
			OK
	ARM	TYPE	BREAKER ARM
			BOLT & NUT NG / ボルト固定不良
	PIPING		BREAKER IS OK
	BUCKET	TYPE	STD
			OK
	BLADE		OK
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
		BUCKET	LOOSE (SEVERE) / ガタ (大)
	NOTE		BREAKER ARM WITH CHIZEL

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	WORN / 摩耗
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	—
	COMPUTER	ANTI-INTERFERENCE DEVICE FAIL / 干渉防止装置不良
	MONITOR	—
	BATTERY	OK
	NOTE	

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	OK
	ARM	OIL LEAK / オイル漏れ
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	2WAY MULTI LEVER / 2WAYマルチレバー

ATTACHMENT	—
------------	---

REMARK
BOLT DEFECT ON THE BREAKER ARM BRACKET / ブレーカーアームブラケットのボルト不良

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました