



## GREEN AUCTION

LotNo	3136006	LOCATION	HAKATA-S*
-------	---------	----------	-----------

MAKER	CATERPILLAR	YEAR	2014
MODEL	914G2	HOUR	4870
S/N	KNP00392	MILE	—

 DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車

MODEL	384-6664
S/N	C4E28967
COOLANT	OK
OIL	OK
START	OK
BLOW-BY	NO / なし
NOISE	NO / なし
EPA	NO / なし
NOTE	AIR COMPRESSOR DEFECT / エアコンプレッサー不良

CAB/CNP	OK
ROPS	NO / なし
SEAT	OK
NOTE	FRONT GLASS 3P FINE CRACKS / フロントガラス3ヶ所ひび割れ

LIGHT	OK
WIPER	OK
HEATER	—
A/C	DEFECT / 不良
BATTERY	DEFECT / 不良
NOTE	FAULTY HIGH/LOW SPEED SWITCHING / 高速・低速の切替不良

GEAR	OK
SHIFT	OK
OIL	OK
NOTE	

MAIN FRAME	OK
CENTER PIN	OK
NOTE	

SIZE	17.5-25
CONDITION	OK
NOTE	

FOOT BRAKE	OK
PARKING BRAKE	OK
STEERING OPERATION	OK
NOTE	

DIFF.CASE(F)	OK
DIFF.CASE(R)	OK
COUNTER WEIGHT	OK

ARM	ARM	OK
PINS	PINS	OK
TYPE	TYPE	STD
SERIAL	SERIAL	—
EDGE	EDGE	OK
TEETH	TEETH	OK
GENERAL CONDITION	GENERAL CONDITION	OK
NOTE		

BLANK	
REMARK	

COOLER BELT MISSING / クーラーベルトなし NEW PARTS(COOLER BELT) ARE INCLUDED / 新品 パーツ(ベルト)を付属
--

PUMP	OK
LIFT CYLINDER	OK
TILT CYLINDER	OK
STEERING CYLINDER	OIL LEAK / オイル漏れ
LINE	OK
NOTE	LIFT CYLINDER SLIDE DOWN BY ITSELF / リフトシリンダー自然降下

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
 \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
 \*Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged  
 \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました