



GREEN AUCTION

## MINI EXCAVATOR

LotNo	1136008	LOCATION	KOBE-N*
MAKER	KUBOTA	YEAR	2018
MODEL	U-40-6E	HOURL	2317
S/N	31073		

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	D1808
	S/N	7JP5137
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	ENGINE DEFECT / エンジン不良 ENGINE STARTS BUT DOES NOT KEEP WORKING/エンジンかかるが持続しない

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	<input checked="" type="checkbox"/> W/PAD		
	350 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
			OK
	ARM	TYPE	STD
			OK
	PIPING		-
	BUCKET	TYPE	STD
			OK
	BLADE		OK
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
		BUCKET	OK
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	OK
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	ENGINE STALLS/エンジンストールあり

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK	
--------	--

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
\*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
\*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged  
\*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました