



GREEN AUCTION

EXCAVATOR

LotNo	2137001	LOCATION	KOBE-N
MAKER	KOMATSU	YEAR	1991
MODEL	PC60-6	HOURL	12150
S/N	36129		

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車

ENGINE	MODEL	—
	S/N	—
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	YES / あり
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	INJECTION NOZZLE FUEL LEAK / 燃料噴射ノズル漏れ OIL LEAK / オイル漏れ

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	☐ W/PAD		
	400 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	STD
			OK
	ARM	TYPE	STD
			CRACKED / 割れ
	PIPING		—
	BUCKET	TYPE	—
			—
	BLADE		WORN / 摩耗
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
		BUCKET	OK
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	DISTORTION / ゆがみ
	ROPS	NO / なし
	SEAT	WORN / 破れ
	CONTROL LEVER	THROTTLE LEVER NG / スロットルレバー不良
	A/C OR HEATER	—
	COMPUTER	—
	MONITOR	—
	BATTERY	OK
	NOTE	DOOR MISSING / ドア欠損

CYLINDERS	BOOM	OIL LEAK / オイル漏れ (SLIGHT / 小)
	SWING	—
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	TRAVEL MOTOR (RIGHT) MINOR OIL LEAK / 右走行モーター油にじみ

ATTACHMENT	FORK
------------	------

REMARK
UNDER SIDE WET WITH OIL / 下部オイルベタ HOUR METER DEFECT / アワーメーター不良

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました