



GREEN AUCTION

MINI EXCAVATOR

LotNo	1137007	LOCATION	KOBE-N
MAKER	KUBOTA	YEAR	2005
MODEL	U35-3S	HOURL	2664
S/N	60151		

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	D1503-KA
	S/N	—
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	OIL LEAKING FROM THE EXHAUST MUFFLER. WHITE SMOKE SEVERELY. / マフラーからオイルが出る。排気白煙(大)

UNDERCARRIAGE	SHOE ☐ W/PAD	TYPE	RUBBER
	300 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		PATCHED, CRACKED / パッチ, 亀裂	
	PIPING	OK	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	LOOSE (SLIGHT) / ガタ(小)
		ARM	OK
		BUCKET	OK
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	WORN / 摩耗
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	—
	COMPUTER	—
	MONITOR	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	

CYLINDERS	BOOM	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	SWING	OK
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	LOOSE (SLIGHT) / ガタ(小)
------------	------------------------

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	CONTROL-VALVE MINOR OIL LEAK / コントロールバルブオイルにじみ

ATTACHMENT	—
------------	---

REMARK

4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー
HOUR METER UNKNOWN DUE TO REPLACE / アワーメーター交換により不明
HOUR 2664 = 1339 + 1325HR
NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP / 在来船輸出の場合は要洗車

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました