



LotNo	2259010	LOCATION	KOBE-N
MAKER	CATERPILLAR	YEAR	2011
MODEL	312D	HOOR	15734
S/N	FBJ01252		

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	C4.2
	S/N	JKH09964
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	YES / あり
	NOISE	NO / なし
	EPA	YES / あり
	NOTE	UNDER LOWER OIL LEAK / 下部オイル漏れ

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	STD
			OK
	ARM	TYPE	STD
			OK
	PIPING	OK 5PIPES / 5本配管	
	BUCKET	TYPE	STD
			OK
	BLADE	-	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	LOOSE (SLIGHT) / ガタ (小)
	BUCKET	LOOSE (SEVERE) / ガタ (大)	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	OIL LEAK / オイル漏れ
	SWING	-
	ARM	OIL LEAK / オイル漏れ
	BUCKET	OK
	BLADE	-
	NOTE	

TURN TABLE	SWIVEL JOINT OIL WET / スイベルジョイントオイルベタ
------------	---------------------------------------

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	NOT SMOOTH / スムーズにいかない
	SWING	OK
	CONTROL	OK
NOTE		

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK

UNABLE TO TRAVEL / 走行不能
 REQUIRE A FORKLIFT FEE TO LOADING. / 積み込みの際フォークリフトチャージ必要
 *UNABLE SHIP BY RORO SHIPMENT (RORO船による船積み不可.)
 SERIAL PLATE MISSING / 銘板欠損

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL	
	<input type="checkbox"/> W/PAD			
	500 mm	KINK (SEVERELY) / キンク (大)		
	PIN BUSH	OK		
	CARRIER ROLLER	OK		
	TRACK ROLLER	OK		
	FRONT IDLER	OK		
	SPROCKET	OK		
	NOTE	TRACK FRAME RUSTY, CORRODED / フレームサビ、腐食		

CAB/CNP	CAB/CNP	DOOR STRIKER DEFECT / ドアストライカー不良
	ROPS	NO / なし
	SEAT	DEFECT / 破れ
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	-
	MONITOR	-
	BATTERY	DEAD / あがり
	NOTE	WINDOW BROKEN / ガラス割れ WINDOW IS ACRYLIC / 窓アクリル板

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました