



LotNo	9139010	LOCATION	KOBE-N
-------	---------	----------	--------

MAKER	DENYO	YEAR	-
MODEL	DCA-25ESI	HOUR	2903
S/N	3712432	MILE	-

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	-
	S/N	-
	COOLANT	LEAK (SEVERE) / 水漏れ (大)
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
EPA	NO / なし	
NOTE	COOLANT LEAK FROM LOWER THE RADIATOR CORE. / ラジエター下部からの水漏れ	

GENERATOR/WELDER	RATED POWER	25	KVA
	RATED AMPERE	-	A
	TERMINAL	OK	
	CIRCUIT BREAKER	OK	
	INSLATION	-	MΩ
	NOTE		

COMPRESSOR	RATED PRESS	-	Kgf/m ² Mpa	RATED AIR	-	m ³ /min
	AIR VALVE	-				
	SAFTY VALVE	-				
	UNLOAD	-				
	OIL	-				
	NOTE					

BLANK

HYDRAULIC	PUMP	-
	HOPPER CYLINDER	-
	PIVOT CYLINDER	-
	SCREED CYLINDER (UP/DOWN)	-
	SCREED CYLINDER (EXTENDABLE)	-
	CONTROL VALVE	-
NOTE		

IRON	WIDTH	-	m
EXTENSION IRON	WIDTH	-	m
SCREW(SUB)	-		
NOTE			

CAB/CNP	-
SEAT	-
NOTE	

UNDERCARRIAGE	TIRE	SIZE	F	-	R	-
	SHOE	WIDTH	-	mm		
	PIN BUSH	-				
	CARRIER ROLLER	-				
TRACK ROLLER	-					
FRONT IDLER	-					
SPROCKETS	-					
NOTE						

ELECTRICAL	LIGHTS	OK
	MONITOR	OK
	SWITCH	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	

FINISHER

REMARK

OTHER ITEMS				NOTE
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました