



# GREEN AUCTION

LotNo	1139019	LOCATION	HAKATA-S
-------	---------	----------	----------

## MINI EXCAVATOR

139th Internet Auction 2026/04/09 ~ 2026/04/10

MAKER	KUBOTA	YEAR	2017
MODEL	U-30-6	HOUR	1599
S/N	21096		

 DOCUMENT/書類
  UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	-
	S/N	-
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	YES/あり(SLIGHTLY/小)
	NOISE	NO/なし
	EPA	NO/なし
	NOTE	MUFFLER TIP CORRODED. マフラー先端腐食

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	-	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	LOOSE/ガタ
		ARM	LOOSE/ガタ
	BUCKET	LOOSE/ガタ	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	RUSTY/サビ
	SWING	OK
	ARM	OK
	BUCKET	SCRATCHED/キズあり
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	LOOSE LATERALLY/横ガタ
------------	---------------------

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	CONTROL VALVE MINOR OIL LEAKING. コントロールバルブ油にじみあり

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK	
--------	--

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER
	<input type="checkbox"/> W/PAD	OK	
	<input checked="" type="checkbox"/> 300 mm		
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO/なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	

### ATTENTION/注意

\*For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
 \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
 \*Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged  
 \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました