



GREEN AUCTION

LotNo	1260003	LOCATION	HAKATA-S
-------	---------	----------	----------

MINI EXCAVATOR

160th Tender Auction 2026/04/23 ~ 2026/04/24

MAKER	YANMAR	YEAR	2016
MODEL	J09-A	HOUR	1213
S/N	03841		

 DOCUMENT/書類
 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	2TE67L-BV3	
	S/N	20090	
	COOLANT	OK	
	OIL	OK	
	START	OK	
	BLOW-BY	YES/あり(SLIGHTLY/小)	
	NOISE	OK	
	EPA	NO/なし	
	NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	OFF-SET
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	-	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	LOOSE/ガタ(SLIGHTLY/小)
		ARM	LOOSE/ガタ(SLIGHTLY/小)
BUCKET		LOOSE/ガタ(SLIGHTLY/小)	
NOTE	SWING LOOSE SLIGHTLY. 旋回ガタ小		

CYLINDERS	BOOM	-
	SWING	-
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK

COVER RUSTY, SCRATCHED. BODY SERIAL NUMBER UNKNOWN. NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP. カバー サビ 傷あり 在来船輸出の場合は要洗車

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER
	<input type="checkbox"/> W/PAD	OK	
	180 mm		
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	-
	ROPS	NO/なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	-
	MONITOR	-
	BATTERY	OK
	NOTE	

ATTENTION/注意

*For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました