



| | | | |
|-------|-------------|----------|--------|
| LotNo | 2140011 | LOCATION | KOBE-N |
| MAKER | CATERPILLAR | YEAR | 2013 |
| MODEL | 313DCR | HOURL | 6319 |
| S/N | LCE00678 | | |

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

| | | |
|--------|---------|--|
| ENGINE | MODEL | C4.2 |
| | S/N | JKH18389 |
| | COOLANT | OK |
| | OIL | OK |
| | START | OK |
| | BLOW-BY | NO / なし |
| | NOISE | NO / なし |
| | EPA | NO / なし |
| | NOTE | EXHAUST MUFFLER ENDPPIPE BROKEN / マフラーエンドパイプ破損 |

| | | | |
|------------------|--------|------------------------|-----|
| FRONT ATTACHMENT | BOOM | TYPE | STD |
| | | | OK |
| | ARM | TYPE | STD |
| | | | OK |
| | PIPING | | OK |
| | BUCKET | TYPE | STD |
| | | | OK |
| | BLADE | | - |
| | PINS | BOOM | OK |
| | | ARM | OK |
| | BUCKET | LOOSE (SLIGHT) / ガタ(小) | |
| NOTE | | | |

| | | |
|-----------|--------|-------------------------------------|
| CYLINDERS | BOOM | MINOR OIL LEAK / オイルにじみ (RIGHT / 右) |
| | SWING | - |
| | ARM | OK |
| | BUCKET | OK |
| | BLADE | - |
| | NOTE | |

| | |
|------------|----|
| TURN TABLE | OK |
|------------|----|

| | | |
|---------|----------------|-------------------------------|
| CONTROL | HYDRAULIC PUMP | OK |
| | TRAVEL | OK |
| | SWING | OK |
| | CONTROL | OK |
| | NOTE | 4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー |

| | |
|------------|---|
| ATTACHMENT | - |
|------------|---|

| | |
|--------|--|
| REMARK | 2.9TON ARM CRANE / クレーン付き W/ REAR VIEWER CAMERA MONITOR / リアカメラ付き |
|--------|--|

| | | | |
|---------------|---|------|----------------------|
| UNDERCARRIAGE | SHOE | TYPE | STEEL |
| | <input checked="" type="checkbox"/> W/PAD | | |
| | 500 mm | | OK |
| | PIN BUSH | | SOME CRACKS / 一部割れあり |
| | CARRIER ROLLER | | OK |
| | TRACK ROLLER | | OK |
| | FRONT IDLER | | OK |
| | SPROCKET | | OK |
| | NOTE | | |

| | | |
|---------|---------------|----------------------------------|
| CAB/CNP | CAB/CNP | OK |
| | ROPS | NO / なし |
| | SEAT | OK |
| | CONTROL LEVER | OK |
| | A/C OR HEATER | A/C BELT SQUEAKY / エアコンつけるとベルト鳴く |
| | COMPUTER | OK |
| | MONITOR | OK |
| | BATTERY | OK |
| | NOTE | |

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました