



LotNo	1141001	LOCATION	KOBE-N
MAKER	KOMATSU	YEAR	1995
MODEL	PC28UU-2E	HOOR	5308
S/N	11330		

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	-	
	S/N	-	
	COOLANT	OK	
	OIL	OK	
	START	OK	
	BLOW-BY	NO / なし	
	NOISE	NO / なし	
	EPA	NO / なし	
	NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	OFF-SET
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	-	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	LOOSE (SLIGHT) / ガタ (小)
BUCKET		LOOSE (SLIGHT) / ガタ (小)	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	SWING	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	ARM	OK
	BUCKET	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
NOTE		

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK

RUSTY, CORRODED. / サビ, 腐食
 PUNCHED SERIAL NUMBER CORRODED / 刻印腐食
 NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP / 在来船輸出の場合は要洗車

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER
	<input type="checkbox"/> W/PAD		
	300 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	CORRODED (SEVERE) / 腐食 (大)
	ROPS	NO / なし
	SEAT	DEFECT / 不良
	CONTROL LEVER	KNOB CORRODED / ノブ腐食
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	-
	MONITOR	LCD DEFECT / 液晶不良
	BATTERY	OK
	NOTE	

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました