



LotNo	2141002	LOCATION	KOBE-N
MAKER	KOBELCO	YEAR	2004
MODEL	SK60SR-1E	HOUR	8083
S/N	YT03-05824		

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	4JG1
	S/N	247849
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	STD
		LEFT: CRACKED / 左側面割れ	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	OK	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	FRAME CRACKED / フレーム割れ	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
	BUCKET	LOOSE (SLIGHT) / ガタ(小)	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	SWING	—
	ARM	OIL LEAK / オイル漏れ (SLIGHT / 小)
	BUCKET	OK
	BLADE	SLUGGISH MOVEMENT / 動き弱い
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー

ATTACHMENT	—
------------	---

REMARK	1.8TON ARM CRANE / クレーン付き
--------	---------------------------

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	<input type="checkbox"/> W/PAD	OK	
	450 mm		
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE	LEFT TRAVEL MOTOR COVER MINOR OIL LEAK / 左走行モーターオイルにじみ	

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	—
	COMPUTER	CRANE MODE FAIL / クレーンモード不可
	MONITOR	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	LOWER WINDOW MISSING / 足元窓欠損

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました