



LotNo	2261008	LOCATION	KOBE-N
MAKER	KOBELCO	YEAR	2008
MODEL	SK125SR	HOURL	8017
S/N	YV05-04856		

DOCUMENT/書類     UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	D04FR
	S/N	D04FR-001776
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	YES / あり
	NOTE	HEAD COVER MINOR OIL LEAK / ヘッドカバー オイルにじみ

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	STD
			OK
	ARM	TYPE	STD
			OK
	PIPING		OK
	BUCKET	TYPE	GRAB BUCKET
			OK
	BLADE		OK
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
	BUCKET	OK	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	LEFT, MINOR OIL LEAK / 左:オイルにじみ
	SWING	-
	ARM	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
NOTE	OIL WETNESS ON CONTROL VALVE LOWER COVER / コントロールバルブ下部オイル漏れ	

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK	GRAB BUCKET ATTACHMENT / グラブバケット
--------	----------------------------------

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	<input checked="" type="checkbox"/> W/PAD		
	500 mm		OK
	PIN BUSH		OK
	CARRIER ROLLER	RIGHT, NG / 右側不良	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	A/C POOR COOLING / 冷えない
	COMPUTER	-
	MONITOR	-
	BATTERY	OK
	NOTE	RIGHT COVER DAMAGED. / 右カバー損傷

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
 \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
 \*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged  
 \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました