



GREEN AUCTION

LotNo	1261017	LOCATION	HAKATA-S
-------	---------	----------	----------

MINI EXCAVATOR

161th Tender Auction 2026/06/18 ~ 2026/06/19

MAKER	KUBOTA	YEAR	2015
MODEL	RX-505	HOUR	4422
S/N	73150		

 DOCUMENT/書類
 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	V2203
	S/N	7EX2260
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	YES/あり(SLIGHTLY/小)
	NOISE	NO/なし
	EPA	NO/なし
	NOTE	

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	OFF-SET
			OK
	ARM	TYPE	STD
			OK
	PIPING		-
	BUCKET	TYPE	STD
			OK
	BLADE		DENT/へこみ
	PINS	BOOM	LOOSE/ガタ
		ARM	LOOSE/ガタ(SEVERELY/大きい)
	BUCKET	LOOSE/ガタ(SEVERELY/大きい)	
NOTE	OFFSET PLAY EXCESSIVE. オフセットガタ大きい		

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	OK
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	SIDE PLAY/横ガタ
------------	---------------

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK

W/ 0.9t LIFTING CRANE, MULTI LEVER

WASHING REQUIRED FOR BREAKBULK EXPORT. 在来船輸出の場合は要洗車

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER
	<input type="checkbox"/> W/PAD	SCRATCHED/キズあり	
	400 mm		
	PIN BUSH	-	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
NOTE			

CAB/CNP	CAB/CNP	OK	
	ROPS	NO/なし	
	SEAT	OK	
	CONTROL LEVER	OK	
	A/C OR HEATER	-	
	COMPUTER	OK	
	MONITOR	OK	
	BATTERY	OK	
	NOTE	BOTH TRAVEL LEVERS SLIGHTLY STIFF. 左右走行レバー固着気味	

ATTENTION/注意

*For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました