



GREEN AUCTION

MINI EXCAVATOR

LotNo	1143022	LOCATION	HAKATA-S*
MAKER	KUBOTA	YEAR	1999
MODEL	U-45	HOURL	4704
S/N	11202		

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	V2203K
	S/N	BH10043
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	BLOW-BY GAS LEAK/ブローバイガスもれ
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	MUFFLER DAMAGED / マフラー破損 OVERHEATING / オーバーヒート OIL LEAKS AT CONTROL VALVE & OTHERS / コント ロールバルブ他オイル洩れあり

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	☒ W/PAD		
	400 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE	SHOE PLATE KINK DETECTED/シュープレートキンクあり DAMAGED & BENT NO.3 RH TRACK ROLLER MOUNT/ 右側トラックローラー3番目取付部破損曲がり	

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	OK	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
		BUCKET	LOOSE / ガタ
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	

CYLINDERS	BOOM	RUSTED/サビ SLIGHT OIL SEEPAGE/オイルにじみ
	SWING	OK
	ARM	OK
	BUCKET	SCRATCHED & RUSTED/傷サビ SLIGHT OIL SEEPAGE/オイルにじみ
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK
MULTIPLE HYDRAULIC HOSES SHOWING AGE-RELATED DETERIORATION/油圧ホース劣化多数

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました