



GREEN AUCTION

MINI EXCAVATOR

LotNo	1263007	LOCATION	KOBE-N
MAKER	KOMATSU	YEAR	2015
MODEL	PC38UU-5	HOURL	4351
S/N	16897		

☐ DOCUMENT/書類 ☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	—
	S/N	—
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	

UNDERCARRIAGE	SHOE ☐ W/PAD	TYPE	RUBBER
	300 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	—	
	BUCKET	TYPE	STD
		WORN / 摩耗	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	LOOSE (SLIGHT) / ガタ (小)
		ARM	OK
		BUCKET	OK
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	—
	COMPUTER	CRANE MODE FAILURE / クレーンモードエラー
	MONITOR	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	SIDE ACRYLIC PANEL BROKEN / サイドアクリルボード割れ

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	OK
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	2WAY MULTI LEVER / 2WAYマルチレバー

ATTACHMENT	—
------------	---

REMARK
0.9TON ARM CRANE / クレーン付き

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました